



# Inspection Report

鑑定日：2024/03/05

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	CAT
型式	910G2
年式	2008
稼働時間 (h)	7673
シリアル番号	CAT0910GLB9X03208

### 外観に関する特記事項

・シリアルプレート表面損傷により確認できず



### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

・CAB(キャビン)  
・エアコン付き



### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可

### 足まわりに関する特記事項



### 関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000055711

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。