



Inspection Report

鉴定日 2024/03/05

轮式装载机

基本信息

厂家	CAT
型号	910G2
年式	2008
工作时间	7673
序列号	CAT0910GLB9X03208

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	无法确认状态

相关文件

车检证	无
-----	---

关于外观的特殊事项

・シリアルプレート表面損傷により確認できず



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

・CAB(キャビン)
・エアコン付き



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000055711

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证