



Inspection Report

鑑定日：2017/08/16

ホイールローダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	WA350-1
年式	1990
稼働時間 (h)	-
シリアル番号	20698

外観に関する特記事項



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れ
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項

右リフトアームシリンダー配管より油漏れあり(修理後出荷、出品者申告)



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

モニターパネル劣化により稼働時間目視不可



エンジン

エンジンモデル	S6D110-1
エンジンシリアルナンバー	63552
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

タイヤサイズ: 20.5-25 16PR



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項



管理番号 2017080001

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。