



Inspection Report

鉴定日 2023/05/26

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	B6-6A		
年式	2015		
工作时间	4508	汽车仪表盘	动
序列号	67004		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项



脚周边			
	插座类型	橡胶	
		无漏油	
	摇摆圈	左	右
		履带宽度	400
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・オフセット仕様・バケット欠品(リンク欠品)・ブレード変形 

引擎	
型号	4TNV88-BXBVD
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・ゴムシュー亀裂、摩耗大 

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・パイロットホース油漏れ 

管理号码 3000050463