



Inspection Report

鉴定日 2021/06/04


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC200-6		
年式	1993		
工作时间	2992	汽车仪表盘	动
序列号	PC200-81202		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1030		

关于外观的特殊事项
・シリアルプレート欠品あり ・左マルチレバー一部サイドカバーに一部腐食あり




脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	漏油			
履带宽度	600	600		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项




关于脚周边的特殊事项
・左右トラックフレームに錆び腐食あり



引擎	
型号	S6D95L
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000032429