



Inspection Report

鑑定日：2024/12/10

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-8		
年式	2013		
稼働時間 (h)	5876	メーター	動
シリアル番号	31706		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	850			

足まわり			
シュータイプ	鉄		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	500	500	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	


外観に関する特記事項
・リペイント ・使用に伴う傷、錆あり



作業機に関する特記事項
・アーム補強あり ・平爪一部欠品



足まわりに関する特記事項
・右スプロケにじみ跡あり



運転席に関する特記事項
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000067037