



Inspection Report

鉴定日 2024/12/10


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC138US-8		
年式	2013		
工作时间	5876	汽车仪表盘	动
序列号	31706		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		850		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・使用に伴う傷、錆あり




脚周边		
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・アーム補強あり ・平爪一部欠品



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・右スプロケにじみ跡あり



关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000067037