



Inspection Report

鉴定日 2025/05/12


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC55MR-5NO		
年式	2018		
工作时间	2840	汽车仪表盘	动
序列号	21414		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 断路器管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	小
铲斗宽度(mm)		0		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・使用に伴う傷、錆あり ・外板コンクリート付着 ・外板凹みあり ・旋回時異音あり



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・ブレーカーからオイル漏れあり



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・アクセルあがらない



管理号码 3000073185