



Inspection Report

鑑定日： 2019/03/11

発電機

基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-15SPK
年式	
稼働時間 (h)	4914
シリアル番号	2891193

外観に関する特記事項

フロント上部に若干の凹みあり

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料にじみ

操作パネルまわりに関する特記事項

- ・バッテリー上がりのため動作未確認
- ・出品者申告:エンジン、発電動作共に正常稼働

エンジンに関する特記事項

バッテリー上がりのためエンジン、発電動作未確認

管理番号 2019030014

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。