



# Inspection Report

鑑定日： 2026/03/02

## ホイールローダー

基本情報	
メーカー	KOMATSU
型式	WA40-8
年式	2019
稼働時間 (h)	65
シリアル番号	KMTWA133CKE075016

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

エンジン	
エンジンモデル	4D88E-7PAA
エンジンシリアルナンバー	63011
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項
・リペイント



作業機に関する特記事項
-------------



運転席に関する特記事項
・アワメーター交換の可能性あり
・エアコン付き



足まわりに関する特記事項
--------------



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000082549

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。