



Inspection Report

鑑定日：2019/01/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	ViO30-3B		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3285	メーター	動
シリアル番号	35039B		

オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項

コーションプレート欠品




足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


作業機に関する特記事項

・アーム内側1面補強
・アーム補強部凹みあり
・ブーム内側に擦り傷多数あり
・バケットHリンク曲がりあり



足まわりに関する特記事項

左右ゴムシュー経年劣化、切り傷あり




エンジン

エンジンモデル	3TNV82A-NBV
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油にじみ


運転席に関する特記事項

--



エンジンに関する特記事項

・マフラー太鼓部つなぎ目がさけているため排気漏れと音あり
・アイドリング低い



管理番号 2019010035