



# Inspection Report

鉴定日 2019/01/16


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO30-3B		
年式	2006		
工作时间	3285	汽车仪表盘	动
序列号	35039B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		470		

关于外观的特殊事项
コーションプレート欠品




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アーム内側1面補強 ・アーム補強部凹みあり ・ブーム内側に擦り傷多数あり ・バケットHリンク曲がりあり



关于脚周边的特殊事项
左右ゴムシュー経年劣化、切り傷あり




引擎	
型号	3TNV82A-NBV
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・マフラー太鼓部つなぎ目がさけているため排気漏れと音あり ・アイドリング低い



管理号码 2019010035