



Inspection Report

鉴定日 2024/01/27

发电机

基本信息

厂家	DENYO
型号	DCA-45ESHB
年式	2011
工作时间	16155
序列号	3847888

关于外观的特殊事项

・使用に伴う錆、傷あり

引擎

型号	W04D-K
序列号	15228
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

操作盘周围的特殊事项

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000054336

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性. 对此内容我们不会做出任何的保证