



Inspection Report

鑑定日：2018/10/10


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK007		
年式			
稼働時間 (h)	2072	メーター	動
シリアル番号	PT07279		

オプション	
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		330		

外観に関する特記事項
外装カバー割れ多数あり




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	180	180
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項
旋回体下部より油にじみ




エンジン	
エンジンモデル	2TN66L-UYB
エンジンシリアルナンバー	8960
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項
・シートに破れあり ・アクセルレバー不良(操作しても回転数が上がらない)



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018100025