



Inspection Report

鉴定日 2018/06/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	B6-6		
年式	2006		
工作时间	4459	汽车仪表盘	动
序列号	60888B		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		600		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked


引擎	
型号	4TNV88-P
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018061070