



Inspection Report

鉴定日 2019/02/22

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK13SR		
年式			
工作时间	2165	汽车仪表盘	动
序列号	PE01-02193		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		360		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	230	230
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
作業機動作未確認

引擎	
型号	3TNE68-EYB
序列号	D1528
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・右側走行モーター配管油漏れ(大) ・走行動作未確認

关于驾驶座的特殊事项
エンジン始動していないためアワーメーター動作未確認

关于引擎的特殊事项
右走行モーター付近の配管の油漏れのため、エンジン始動未確認

管理号码 2019020522