



Inspection Report

鑑定日： 2019/02/22

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK13SR		
年式			
稼働時間 (h)	2165	メーター	動
シリアル番号	PE01-02193		


オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	360			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
作業機動作未確認


足まわりに関する特記事項
・右側走行モーター配管油漏れ(大) ・走行動作未確認


エンジン	
エンジンモデル	3TNE68-EYB
エンジンシリアルナンバー	D1528
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
エンジン始動していないためアワーメーター動作未確認


エンジンに関する特記事項
右走行モーター付近の配管の油漏れのため、エンジン始動未確認


管理番号 2019020522