



Inspection Report

鑑定日：2022/06/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX30U-3		
年式	2010		
稼働時間 (h)	5055	メーター	動
シリアル番号	HCM1NE00A00020777		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管ブレーカー配管
アームクレーン	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		油にじみ	なし	なし
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項

- ・左外装凹み割れ
- ・右外装凹み
- ・本体刻印未確認



作業機に関する特記事項

- ・バケット欠品



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3TNV88-BPHB
エンジンシリアルナンバー	C8396
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項

- ・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項

- ・バッテリー上がりジャンプスターター使用にて動作確認済み
- ・エンジン回転切り替えが効かない
- ・セルの飛び込みが悪い



管理番号 3000040315