



# Inspection Report

鉴定日 2022/06/17


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX30U-3		
年式	2010		
工作时间	5055	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1NE00A00020777		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		渗油	无	无
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项
・左外装凹み割れ ・右外装凹み ・本体刻印未確認



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケット欠品




引擎	
型号	3TNV88-BPHB
序列号	C8396
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	渗油


关于脚周边的特殊事项
------------



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がりジャンプスターター使用にて動作確認済み ・エンジン回転切り替えが効かない ・セルの飛び込みが悪い



管理号码 3000040315