



Inspection Report

鑑定日：2019/01/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	CAT		
型式	313C		
年式			
稼働時間 (h)	メーター	不動	
シリアル番号			

オプション

CAB(キャビン)	ブレーカー配管
-----------	---------

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項

- ・製造番号未確認
- ・本体刻印未確認
- ・全体的にコンクリート付着大



作業機に関する特記事項

- ・パイプロ仕様
- ・アタッチメントの動作未確認
- ・特殊配管



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	700	700
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項

アワーメーター不良



エンジンに関する特記事項

エンジン付近に油漏れあり



管理番号 2019010002