



# Inspection Report

鉴定日 2019/01/08


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	313C		
年式			
工作时间	汽车仪表盘	不动	
序列号			

附属部件	
- CAB(机舱)	
	- 断路器管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	大
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・製造番号未確認</li> <li>・本体刻印未確認</li> <li>・全体的にコンクリート付着大</li> </ul>



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	700	700	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・パイプロ仕様</li> <li>・アタッチメントの動作未確認</li> <li>・特殊配管</li> </ul>




关于脚周边的特殊事项




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项
アワーメーター不良



关于引擎的特殊事项
エンジン付近に油漏れあり



管理号码 201901002