

基本情報				
メーカー		KOMATSU		
型式		PC45MR-5N0		
年式		2019		
稼働時間 (h)		3850	メーター	動
シリアル番号		33055		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		510		

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
排土板	
EPA	

外観に関する特記事項


作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項
・キンクあり ・ゴムパッド劣化、欠品箇所あり 

運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000089441