

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC45MR-5N0		
年式	2019		
工作时间	3850	汽车仪表盘	动
序列号	33055		

附属部件	
- CAB (机舱)	- 变速器
- 推土版	- 空调
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		510		

脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	异常	异常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于外观的特殊事项


关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
・キンクあり ・ゴムパッド劣化、欠品箇所あり


关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000089441