

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	B4-6A		
年式	2011		
稼働時間 (h)	5243	メーター	動
シリアル番号	65056B		

オプション	
CNP (キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		540		

外観に関する特記事項
・リペイント ・傷、錆




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・足回り錆、腐食あり




エンジン	
エンジンモデル	3TNV88-BQBV D
エンジンシリアルナンバー	F4447
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項
・座面破れ



エンジンに関する特記事項
・アクセル高速にするとファンベルト又はマフラーあたりから異音あり



管理番号 3000079841