



Inspection Report

鉴定日 2025/12/17

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	B4-6A		
年式	2011		
工作时间	5243	汽车仪表盘	动
序列号	65056B		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版
- 手臂起重机
- EPA

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂	渗油	无	无	小
铲斗	无	无	无	大
铲斗宽度(mm)	540			

关于外观的特殊事项

- リペイント
- 傷、錆



脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	350	350
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

- 足回り錆、腐食あり



引擎

型号	3TNV88-BQBV	
序列号	F4447	
发动机漏油	无漏油	
机油标尺	正常	
散热器(冷却水)	正常	
排气颜色	正常	
串气	无	
发动机声音	正常	
液压泵	无漏油	
水泵	无漏水	
柴油散热器	无漏油	
回转马达	无漏油	
多杠杆	渗油	

关于驾驶座的特殊事项

- 座面破れ



关于引擎的特殊事项

- アクセル高速にするとファンベルト又はマフラーあたりから異音あり



管理号码 3000079841

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证