

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK45SR-6E		
年式	2018		
工作时间	2983	汽车仪表盘	动
序列号	PH09-20914		

附属部件	
- CAB (机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 管道
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	渗油	无	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		540		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



引擎	
型号	4TNV88C-PYB
序列号	39422
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000089702