



# Inspection Report

鉴定日 2026/08/05

## 高空作业平台

### 基本信息

|      |        |
|------|--------|
| 厂家   | AICHI  |
| 型号   | SR21A  |
| 年式   | 2007   |
| 工作时间 | 7517   |
| 序列号  | 714406 |

### 引擎

|          |        |
|----------|--------|
| 型号       | 4JG1   |
| 序列号      | 343555 |
| 发动机漏油    | 无漏油    |
| 机油标尺     | 正常     |
| 排气颜色     | 正常     |
| 串气       | 无      |
| 发动机声音    | 正常     |
| 散热器(冷却水) | 正常     |
| 水泵       | 无漏水    |
| 喷射泵      | 不漏燃油   |

### 关于外观的特殊事项

・リペイント、錆有り

### 关于驾驶座，和操作盘的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

### 其他特殊事项

・キャタピラー一部キンクあり

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!