



Inspection Report

鑑定日：2018/09/23

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC78UU-6E0		
年式	2005		
稼働時間 (h)	5634	メーター	動
シリアル番号	25061		

オプション


CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
排土板	
アームクレーン	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)	640			

外観に関する特記事項

リペイント



足まわり


シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)		
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

- ・右走行モーター油にじみ
- ・右走行モーター減速機より油にじみ




エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし


運転席に関する特記事項

バッテリー欠品のためアームクレーン動作確認できず



エンジンに関する特記事項

バッテリー欠品



管理番号 2018090342