



Inspection Report

鑑定日：2019/05/19

クローラーダンプ

基本情報

メーカー	MOROOKA
型式	MST-800VD
年式	2014
稼働時間 (h)	1037
シリアル番号	81098

外観に関する特記事項

- ・キャノピー
- ・左ダンプシリンダー油漏れあり

エンジン

エンジンモデル	C4.4
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

- ・荷台に消耗あり
- ・左ゴムキャタに割れあり

管理番号 2019050601

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。