



# Inspection Report

鉴定日 2018/12/20

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO40-5B		
年式	2011		
工作时间	3848	汽车仪表盘	动
序列号	57177B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		565		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>部分塗装</li> <li>外装経年劣化</li> </ul>




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	350	350
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	异常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>左右下部ローラーニケ所ずつ油にじみ</li> <li>ゴムパッド経年劣化、摩耗あり</li> </ul>



引擎	
型号	4TNB88-B
序列号	68965
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	黑色/灰色
排气颜色	黑色/灰色
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018120173