



# Inspection Report

鉴定日 2024/11/29

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH135X-3B		
年式	2011		
工作时间	6341	汽车仪表盘	动
序列号	SD7320		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		890		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・外板使用に伴う錆傷あり



脚周边		
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・作業機凹みあり ・サイドカッター欠品



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多缸杆	-

关于脚周边的特殊事项
------------



关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000066560