



Inspection Report

鑑定日：2022/11/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC128US-2E1		
年式	2006		
稼働時間 (h)	9947	メーター	動
シリアル番号	KMTPC039C01010829		

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	850			

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項

・バケット曲り



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE-3
エンジンシリアルナンバー	112624
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000043663