



Inspection Report

鑑定日：2018/03/15


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-40-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	4710	メーター	動
シリアル番号	30785		

オプション	
CNP(キャノピー)	
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	傷あり	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・新品キャノピーを取付予定 ・リペイント




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
ブームシリンダー傷あり




足まわりに関する特記事項
ゴムパッド経年劣化、摩耗あり




エンジン	
エンジンモデル	V2203
エンジンシリアルナンバー	06C0074
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
ウォーターポンプ付近のエンジンに油にじみ



Lot No ARA013-0047 管理番号 2018030499