



# Inspection Report

鑑定日：2023/07/21

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-17		
年式	2011		
稼働時間 (h)	1313	メーター	動
シリアル番号	16132		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	大
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油漏れ	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	400			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	D902
エンジンシリアルナンバー	BU0948
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
マルチレバー	走行スピード切り替え
排土板	ブレーカー配管


外観に関する特記事項
・ボディー腐食 ・キャノピー割れ




作業機に関する特記事項
-------------




足まわりに関する特記事項
・可変脚仕様 ・可変脚不具合(切り替えレバーを切り替えられない) ・トラックフレーム腐食



運転席に関する特記事項
・左走行レバー戻りが悪い



エンジンに関する特記事項
・バッテリー上がりジャンプスターター使用にて各動作確認



管理番号 3000052406