



# Inspection Report

鉴定日 2023/07/21

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-17		
年式	2011		
工作时间	1313	汽车仪表盘	动
序列号	16132		

附属部件	
- 多栏杆	- 变速器
- 推土版	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	大
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		漏油	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
・ボディー腐食 ・キャブ割れ




脚周边			
	插座类型	橡胶	
		无漏油	
	摇摆圈	左	右
		履带宽度	230
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
------------




关于脚周边的特殊事项
・可変脚仕様 ・可変脚不具合(切り替えレバーを切り替えない) ・トラックフレーム腐食




引擎	
型号	D902
序列号	BU0948
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・左走行レバー戻りが悪い



关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がりジャンプスターター使用にて各動作確認



管理号码 3000052406