



Inspection Report


鑑定日：2018/03/18

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-40-3S		
年式	2005		
稼働時間 (h)	4014	メーター	動
シリアル番号	30480		


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	傷あり	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	550			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	V2203KA
エンジンシリアルナンバー	V2203-5N1153
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> シート擦れ、破れあり ヒーター付き キャビンサビあり


エンジンに関する特記事項
マフラーより排気漏れあり


Lot No ARA013-0039 管理番号 2018030700