



# Inspection Report

鑑定日：2018/05/12


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK225SR		
年式	2013		
稼働時間 (h)	2787	メーター	動
シリアル番号	YB06-03944		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	あり	小
バケット幅 (mm)	1020			

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
アーム2面補強




足まわりに関する特記事項
・狭所のため、走行による旋回動作の確認不足
・シュープレート破損あり
・右減速機油にじみあり
・左下部ローラ油しみ、固着あり




エンジン	
エンジンモデル	J05E-TA
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
-------------



エンジンに関する特記事項
エンジンオイルエレメントより油漏れ



管理番号 2018020320