



Inspection Report

鉴定日 2022/04/07


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK40SR-3		
年式	2008		
工作时间	6017	汽车仪表盘	动
序列号	PH06-05385		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		530		

关于外观的特殊事项
・一部に錆、傷あり ・リアカバーに凹み




脚周边			
	插座类型	履带种类	
		无漏油	
摇摆圈		左	右
履带宽度	400	400	
惰轮	异常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・クレーンモード警告音(荷重計点灯せず)あり ・フロントスイングシリンダーに油しみ




引擎	
型号	4TNV88-XYV
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右バット欠品箇所所有り(約半分位あり)



关于驾驶座的特殊事项
・エンジンキー折れ ・室内錆あり ・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000039927