



Inspection Report

鉴定日 2019/03/04

发电机

基本信息

厂家	YANMAR
型号	YAP60F
年式	1992
工作时间	10
序列号	YF0036E-1

关于外观的特殊事项

側面のパネルが一枚見当たらず

引擎

型号	4TN100L-3H
序列号	05320
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

Admin. No. 2019020820

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证