



Inspection Report

鑑定日： 2019/03/04

発電機

基本情報

メーカー	YANMAR
型式	YAP60F
年式	1992
稼働時間 (h)	10
シリアル番号	YF0036E-1

外観に関する特記事項

側面のパネルが一枚見当たらず

エンジン

エンジンモデル	4TN100L-3H
エンジンシリアルナンバー	05320
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

管理番号 2019020820

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。