



Inspection Report

鉴定日 2026/06/04

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO30-6		
年式	2014		
工作时间	2658	汽车仪表盘	动
序列号	63401		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・外板錆、傷あり




脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	渗油	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・下部ローラー一部にじみ



引擎	
型号	3TNV88-ESBV
序列号	P5035
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000086130