



# Inspection Report

鉴定日 2019/03/11

## 发电机

### 基本信息

厂家	DENYO
型号	DCA-15SPK
年式	
工作时间	5536
序列号	2891196

### 关于外观的特殊事项

--

### 引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	燃油渗出

### 操作盘周围的特殊事项

・バッテリー上がりのため動作未確認 ・出品者申告:発電不良、エンジンは稼働する
--

### 关于引擎的特殊事项

・バッテリー上がりのためエンジン、発電動作未確認 ・ウォーターポンプ部分にじみあり
--

Admin. No. 2019030013

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证