

基本情報			
メーカー		KOMATSU	
型式		PC05-1A	
年式		2015	
稼働時間 (h)		903	メーター 動
シリアル番号		17333	

オプション	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		290		

外観に関する特記事項
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



足まわり		
シュータイプ		ゴム
スイングサークル		油漏れなし
		左 右
キャタピラー幅 (mm)		150 150
アイドラー		正常 正常
スプロケット		正常 正常
ピンブッシュ		正常 正常
上部ローラー		正常 正常
下部ローラー		正常 正常
シューリンク		正常 正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・走行モーターカバー欠品



エンジン	
エンジンモデル	1D78E-1A
エンジンシリアルナンバー	K00179
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087889