



Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

鑑定日： 2026/06/23

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-6		
年式	2015		
稼働時間 (h)	3908	メーター	動
シリアル番号	10794		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	共用配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)		470		

外観に関する特記事項

・外板傷あり



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

・サイドカッター欠品



エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087522

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。