



Inspection Report

鉴定日 2019/02/22

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	KH-5H		
年式			
工作时间	1569	汽车仪表盘	动
序列号	10486		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	有刮伤	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	有刮伤	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		350		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	250	250	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・作業機動作が遅い ・スイングシリンダー油漏れ ・排土板シリンダー油漏れ ・シリンダーロットサビあり


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	生锈/油
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多连杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
走行動作が遅い


关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项
作動油不足


管理号码 2019020502