



Inspection Report

鑑定日：2019/02/22

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	KH-5H		
年式			
稼働時間 (h)	1569	メーター	動
シリアル番号	10486		


オプション

CNP(キャノピー)	
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	傷あり	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	傷あり	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	350			

外観に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・作業機動作が遅い
- ・スイングシリンダー油漏れ
- ・排土板シリンダー油漏れ
- ・シリンダーロットサビあり



足まわりに関する特記事項


走行動作が遅い



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

作動油不足



管理番号 2019020502