



Inspection Report

鉴定日 2022/08/18


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	320D		
年式	2007		
工作时间	6715	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0320DCBWZ00611		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		1020		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・バケット底キズ有り・ボディーサビ腐食有り・カバー変形有り・アンダーカバー腐食




脚周边			
	插座类型	摇摆圈	
		左	右
履带宽度	600	600	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・バケットピン欠品




关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・キャタ、フレーム変形有り・足回り全体サビ有り




引擎	
型号	C6.4
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">・エンジン全体にじみ有り



管理号码 3000043116