



Inspection Report

鑑定日：2018/10/25

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	K-008-2		
年式			
稼働時間 (h)	1704	メーター	動
シリアル番号	20172		

オプション

排土板

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	300			

外観に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	180	180
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

ゴムシュー経年劣化、摩耗あり



エンジン

エンジンモデル	D722
エンジンシリアルナンバー	Y5730B
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	該当なし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018100234