



# Inspection Report

鉴定日 2023/11/16

## 卡车

### 基本信息

厂家	ISUZU
型号	PB-NKR81AN
年式	2005
行驶距离(km)	41573
序列号	NKR81-7005630

### 关于外观的特殊事项

- トンネル点検車
- 上物型式: NTC60
- 上物シリアル: N047
- 最大作業床高: 6.5m
- 使用時間: 1,964h
- フレームサビ・腐食 多
- 作業台での操作不良あり

### 引擎

型号	4HL1
序列号	4HL1 174895
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

### 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- オートマチック

### 关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000050921

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.