



Inspection Report

鑑定日：2019/10/04

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

| | | | |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー | CAT | | |
| 型式 | 320D | | |
| 年式 | | | |
| 稼働時間 (h) | 12613 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | CAT0320DVBWZ06501 | | |

オプション

| | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| アームクレーン | |

作業機

| | | シリンダー | | ガタ |
|------------|------|-------|------|----|
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | なし |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | 油にじみ | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 1180 | | | |

外観に関する特記事項

一部傷、錆



作業機に関する特記事項

アームの先端に凹みあり



足まわり

| | | |
|--------------|------|-----|
| シュータイプ | 鉄 | |
| スイングサークル | 油にじみ | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 800 | 800 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

足まわりに関する特記事項



エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | オイル不足 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | あり |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019090645